

# BLOM

Dieléctrico

Tipo II+III



**Fórmula**  
tetrapolímeros®

PARRILLADA DE AJUSTE RÁPIDO



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

**CORTE:** Conjunto de piezas que conforman la parte superior del calzado, de cuero de ganado vacuno con espesor mínimo de 1,8 mm, terminación pull up, color marrón.

**RESORTE LATERAL:** Para un ajuste rápido al pie.

**FORRO:** Textil soft tricapa, sin empalmes, alta transpiración y con tratamiento antibacteriano, contra hongos y mal olor.

**PLANTILLA:** De tela tejida de poliamida, con base preformada de PU, con perforaciones en el área de la planta. Con 5 mm mínimo de espesor. Anti-fatiga, anatómica, ergonómica, removible, lavable, alta transpiración.

**CASQUILLO:** De acero con recubrimiento dieléctrico.

**SUELA:** De hule (tetrapolímeros), color negro. Resistente a la abrasión, flexión y antiderrapante. Resistente a los aceites, grasas, ácidos, hidrocarburos, solventes y agentes corrosivos. Huella estrella con ventosas para un mejor agarre al piso y canales que permiten el fluido de líquidos y lodos. Tacón redondeado que absorbe el impacto en la fase inicial de apoyo.

**TÉCNICA DE FABRICACIÓN:** Inyección directa al corte de PU con patín de hule (Tetrapolímeros).

**TALLAS DISPONIBLE:** 37 al 47.

**ALTURA:** 16 cm.



El calzado está certificado por NYCE en conformidad con la norma oficial mexicana NOM-113-STPS-2009 y por la norma americana ASTM F-2413-18

### I - C Resistencia al impacto (I) y a la compresión (C).

Protege los dedos de los pies del usuario de un impacto de hasta 75 libras-pie y cargas de compresión de hasta 2,500 libras.

### EH-Protección resistente a descargas eléctricas.

Resiste descargas eléctricas de 18,000 voltios a 60 Hz durante 1 minuto sin flujo de corriente o fugas de más de 1.0 mA.

### PR-Suela Resistente a Pinchazos.

Soportar una fuerza mínima de penetración de uñas de 270 libras.

## CARACTERÍSTICAS DEL CALZADO



## CUIDADOS DEL CALZADO

Debe limpiarse regularmente de todo exceso de polvo o material propio de su actividad con jabón neutro. Secar sin exponer al sol. Aplicar crema o grasa para hidratar el cuero.