

VANVIEN®

VANVIEN®

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

CORTE: Plexofibra. Repelente al agua.

BULLON / LENGUETA: Textil. Acolchado.

FORRO: Textil soft tricapa, sin empalmes, alta transpiración y con tratamiento antibacteriano, contra hongos y mal olor.

PLANTILLA: De tela tejida de poliamida, con base preformada de PU, con perforaciones en el área de la planta. Con 5 mm mínimo de espesor. Anti-fatiga, anatómica, ergonómica, removible, lavable, alta transpiración.

CASQUILLO: Policarbonato (komposite), con desvanecedor de material sintético en su contorno superior, imperceptible para el usuario.

ENTRE SUELA: Lámina de Kevlar anti-perforación.

SUELA: Lígera, de poliuretano con patín de hule (tetrapolímeros) color negro. Resistente a la abrasión, flexión y antiderrapante. Resistente a los aceites, grasas, ácidos, hidrocarburos, solventes y agentes corrosivos. Huella con zonas de frenado, topes de sujeción. Sprint óptimo que facilita el ciclo de marcha. Estriado que favorece el agarre al piso y la salida de lodos. Diseño biomecánico que brinda comodidad y estabilidad al caminar. Tacón redondeado que absorbe el impacto en la fase inicial de apoyo.

TÉCNICA DE FABRICACIÓN: Inyección directa al corte de PU con patín de hule (Tetrapolímeros).

TALLAS DISPONIBLE: 37 al 47.

ALTURA: 16 cm.

BLU

Dieléctrico
Tipo II+III+VI

 **Fórmula**
tetrapolímeros®



El calzado está certificado por NYCE en conformidad con la norma oficial mexicana NOM-113-STPS-2009 y por la norma americana ASTM F-2413-18

I - C Resistencia al impacto (I) y a la compresión (C).

Protege los dedos de los pies del usuario de un impacto de hasta 75 libras-pie y cargas de compresión de hasta 2,500 libras.

EH-Protección resistente a descargas eléctricas.

Resiste descargas eléctricas de 18,000 voltios a 60 Hz durante 1 minuto sin flujo de corriente o fugas de más de 1.0 mA.

PR-Suela Resistente a Pinchazos.

Debe soportar una fuerza mínima de penetración de clavos de 270 libras.

CARACTERÍSTICAS DEL CALZADO



CUIDADOS DEL CALZADO

Debe limpiarse regularmente de todo exceso de polvo o material propio de su actividad con jabón neutro. Secar sin exponer al sol. Aplicar crema o grasa para hidratar el cuero.

WWW.MCDCOMERCIAL.COM